

#### 4.2.2.2. Пожарная безопасность

В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.

Отделом надзорной деятельности Щекинского района постоянно выдаются предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для ликвидации недостатков.

#### Мониторинг пожарной безопасности

1.	Состояние внутренней электропроводки	Удовлетворительное, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки.	Работы не завершены
	Наличие договора на обслуживание прямой связи (организация, дата, номер договора)	ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»	
2.	Противопожарные двери (электрощитовых, кладовых, лаборантских)	4+ 4 в детском саду	
	-установлены	1 в электрощитовой, 1 в кладовой	
.	- не установлены	2 (лаборантские)	
3	Межэтажные двери	14	Двери не соответствуют требованиям, необходимо установить 14 дверей на сумму <b>180 000руб.</b>
4.	- не установлены	0	
	- установлены	14	

	- установлены и оборудованы доводчиками	10	
	Уплотнители	Отсутствуют	
5.	Пути эвакуации (стены и напольное покрытие (плитка, доски, линолеум))		
	-1 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
	- 2 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
6.	Пожарные краны	Не предусмотрены проектом	
7.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	Чердачного помещения нет	
8.	Состояние АПС, журнал имеется	Имеется 164 извещателя	
9.	Наличие проектной документации на монтаж АПС	Отсутствует	Имеется акт монтажа пожарной сигнализации от 21.01.2008г.
10.	Наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	имеется ,2016г..	
11.	План эвакуации	Имеется	соответствуют ГОСТ 2009
12.	Первичные средства пожаротушения	В наличии 15 огнетушителей в рабочем состоянии в школе  В наличии 5 огнетушителей в рабочем состоянии в детском саду	
13.	Обучение ПТМ ответственных лиц	Да	

### Результативность:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2016–2017 учебный год
Перезаправить огнетушители в количестве 8 штук	Да
Испытание пожарной лестницы	Нет
Установить доводчики на двери в количестве 14 штук	Нет
Либо произвести замену 14 дверей	Нет

Завершить ремонт электропроводки.	Нет
Заменить план эвакуации	Да
Обеспечить наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	Да
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	Нет
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	Нет
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	Нет

На основании предписания № 31/1/1 отдела надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области от 30 марта 2016г. и в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в школе проведены следующие мероприятия:

№п.п.	Наименование мероприятий	место	количество
1.	Выполнение планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р12.2.143-2009	здание школы по адресу 301211 Тульская область, Щёкинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15	6 шт.
2.	Выполнение планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р12.2.143-2009	здание детского сада по адресу 301211 Тульская область, Щёкинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.14	2 шт.

### Предписания контролирующих органов в 2016-2017 уч.г.

Наименование органа проводившего проверку	Количество выявленных нарушений с кратким описанием, предписание	Количество устраненных нарушений	Количество не устраненных нарушений	Причины не устранения нарушений
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области (предписание №41/1/1-2 от 29.03.2017г)	Оборудовать аварийное освещение  Двери отделяющие лестничные клетки поэтажных коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах  Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки ,	0	3	Предписание должно быть выполнено до 01.03.2018г., выполнение находится в работе

	горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия.			
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области предписание №43/1/1-3 от 29.03.2017г.	Оборудовать аварийное освещение. Двери отделяющие лестничные клетки поэтажных коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	2	0	Предписание должно быть выполнено до 01.03.2018г., выполнение находится в работе

#### Замена дверей:

№п\п	Наименование	количество	цена	сумма
1.	Дверь в вестибюле 1 этажа школы ( двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	2	19725,63	39451,3
2.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы ( двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1	19725,63	19725,6
3.	Дверь лестничной клетки 1 этажа школы ( двери двойные, 2,10X1,5, полотно 700X2000)	1	19725,63	19725,6
4.	Дверь лестничной клетки 2 этажа школы ( дери двойные, 3,8X2,1, полотно 600X2000)	1	64050,70	64050,7
5.	Приспособление для самозакрывания дверей	14	1500,00	21000
6.	Оплата монтажа	23,81	600	14286
7.	ИТОГО:			178239,2

№п.п.	Предписания	Сумма
-------	-------------	-------

1.	Оборудовать аварийное освещение.	1764,00
2.	Замена дверей поэтажных коридоров.	178239,2
3.	Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия.	20752,00

### Замена электропроводки;

Для выполнения работ по предписанию Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. в необходимо приобрести материалы в следующем количестве:

№п\п	Наименование	количество	цена	сумма
1	Монтаж кабель-канала 40-40 по коридору 1 этажа	40м.\20 шт.	112,97	2259,4
2	Прокладка кабеля ПВС 4Х6мм по коридору 1 этажа	50 м.	148,16	7408
3	Прокладка кабеля ПВС4Х4мм по коридору 1 этажа	30м.	102,24	3067,2
4	Прокладка провода ПВ1Х6мм по коридору 1 этажа	200 м.	26,86	5372
5	Установка Бокса на 6 модулей	4шт.	247,82	991,28
		<b>ВСЕГО:</b>		19097,88

### Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2017–2018 учебный год
Обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом	
Испытание пожарной лестницы	
Замена 14 дверей	
Завершить ремонт электропроводки.	
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	

Оборудование аварийного освещения	
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	

•