

муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение  
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

#### 4.2.2.2. Пожарная безопасность

В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.

Отделом надзорной деятельности Щёкинского района постоянно выдаются предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для ликвидации недостатков.

#### Мониторинг пожарной безопасности

1.	Состояние внутренней электропроводки	Удовлетворительное, начаты работы на основании предписания Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. по замене части проводки.  Работы приостановлены.	Для завершения работы необходимо приобрести: 1.Кабель ПВС 4х6-50м. 2.Кабель ПВС4Х4-30м. 3.Кабель-канал 40Х40-40 м.-884,00 4.Бокс на 6 модулей-4шт. 5. Провод ПВ 1х6-200м. Необходимая сумма: <b>21309,42</b> и работа электриков
	Наличие договора на обслуживание прямой связи (организация, дата, номер договора)	ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»	
2.	Противопожарные двери (электрощитовых, кладовых, лаборантских)	4+ 4 в детском саду	
	-установлены	1 в электрощитовой, 1 в кладовой	
.	- не установлены	2 (лаборантские)	
3	Межэтажные двери	14	Двери не соответствуют требованиям, необходимо

			установить 14 дверей на сумму <b>120 000руб.</b>
4.	- не установлены	0	
	- установлены	14	
	- установлены и оборудованы доводчиками	10	
		Нет доводчиков на 4 дверях	Либо: Необходимая сумма: <b>6000,00</b>
	Уплотнители	Отсутствуют	
5.	Пути эвакуации (стены и напольное покрытие (плитка, доски, линолеум))		
	-1 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
	- 2 этаж	Линолеум, вододисперсная краска	
6.	Пожарные краны	Не предусмотрены проектом	
7.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	Чердачного помещения нет	
8.	Состояние АПС, журнал имеется	Имеется 164 извещателя	
9.	Наличие проектной документации на монтаж АПС	Отсутствует	Имеется акт монтажа пожарной сигнализации от 21.01.2008г.
10.	Наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	имеется , ноябрь 2013г.	
11.	План эвакуации	Имеется	не соответствует ГОСТ 2009
12.	Первичные средства пожаротушения	В наличии 9 огнетушителей в рабочем состоянии в школе  В наличии 5 огнетушителей в рабочем состоянии в детском саду	необходимо приобретение 8 огнетушителей
13.	Обучение ПТМ ответственных лиц	Да	

### Результативность:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2015–2016 учебный год
На первом этаже в помещении кладовой установить дверь с	да

пределом огнестойкости 0,6 часа	
Установить электрощит в спортивном зале	да
Перезаправить огнетушители в количестве 8 штук	нет
Испытание пожарной лестницы	нет
Установить доводчики на двери в количестве 14 штук	нет
Либо произвести замену 14 дверей	нет
Завершить ремонт электропроводки.	нет

### Предписания контролирующих органов

Наименование органа проводившего проверку	Количество выявленных нарушений с кратким описанием	Количество устраненных нарушений	Количество не устраненных нарушений	Причины не устранения нарушений
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области (предписание № 31/1/1 от 30 марта 2016г)	1 нарушение, необходимо выполнить планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р12.2.143-2009 в количестве 8 штук	0	1	Предписание должно быть выполнено до 30.11.2016г., выполнение находится в работе

Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана	Результативность
	2016–2017 учебный год
Перезаправить огнетушители в количестве 8 штук	
Испытание пожарной лестницы	
Установить доводчики на двери в количестве 14 штук	
Либо произвести замену 14 дверей	
Завершить ремонт электропроводки.	
Заменить план эвакуации	
Обеспечить наличие технического отчёта, замера изоляции электросетей	
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС	
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду	

Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве 5 штук в школе	
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 2 штук в школе	
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территории необходимо оборудовать пожарные щиты	
Для хранения воды необходимо приобретение бочек объем не менее 0,2 куб с ведрами.	
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании детского сада .	
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук требуют замены в детском саду .	
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой и прачечной с пределом огнестойкости EI 60 в детском саду .	

.